


Hofansicht



Nachbaransicht

Legende:

- 1  Austausch, Eiche, zweitverbaut
- 2  Austausch, Nadelholz, neu
- 3  Austausch, Nadelholz, zweitverbaut
- 4  mangelhafte Flicker
- 5  muß erneuert werden
- 6  Pilzbefall
- 7  Anobium
- 8  Spachtelstellen
- 9  Starklehmgefache, alt
- 10  Lehmziegel, neu
- 11  Porenbeton/Ziegel
- 12  Poroton
- 13  Beton
- 14  nicht verzapft
- 15  Zapfen paßt nicht
- 16  Gegengefälle
- 17  Stahlwinkel
- 18  Rißtiefe >50%
- 19  Plazebo